CONFRARIA DO BOM JESUS DO MONTE

Inventário do Património dos Bens Culturais

Informação Completa sobre as Peças.

N.º DE INVENTÁRIO | CBJM/09/00007

IDENTIFICAÇÃO DA PEÇA

PROPRIETÁRIO | Confraria do Bom Jesus do Monte

CATEGORIA | Património Industrial

SUBCATEGORIA | -

DENOMINAÇÃO | Cremalheira

LOCALIZAÇÃO | Armazém

AUTOR | Desconhecido

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO | peça mecânica que consiste numa barra dentada que em conjunto com uma engrenagem a ele ajustada, converte movimento retilíneo em rotacional e vice-versa [6 exemplares].



REFERÊNCIA FOTOGRÁFICA | CBJM.09.00007

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MATÉRIA | Aço

CONSERVAÇÃO

ESTADO | Bom

DATA | 22/04/2025

PRODUÇÃO

OFICINA / FABRICANTE | Desconhecido

LOCAL DE EXECUÇÃO | Desconhecido

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO | Armazém

DATAÇÃO

SÉCULO(S) | Séc. XIX

ORIGEM

HISTORIAL | -

DIMENSÕES

ALTURA (CM) | 300 cm

LARGURA (CM) | 12 cm

PROFUNDIDADE (CM) | 24 cm

VALIDAÇÃO

PREENCHIDO POR | Diogo Cardoso

DATA | 22/04/2025

VALIDADO POR |

DATA |