CONFRARIA DO BOM JESUS DO MONTE

Inventário do Património dos Bens Culturais

Informação Completa sobre as Peças.

N.º DE INVENTÁRIO | CBJM/09/00001

IDENTIFICAÇÃO DA PEÇA

PROPRIETÁRIO | Confraria do Bom Jesus do Monte

CATEGORIA | Património Industrial

SUBCATEGORIA | -

DENOMINAÇÃO | Eixo do Elevador

LOCALIZAÇÃO | Armazém

AUTOR | Desconhecido

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO | Eixo do Elevador do Bom Jesus composto por eixo central, duas rodas e uma de engrenagem.



REFERÊNCIA FOTOGRÁFICA | CBJM.09.00001

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MATÉRIA | -

CONSERVAÇÃO

ESTADO | Bom

DATA | 22/04/2025

PRODUÇÃO

OFICINA / FABRICANTE | Desconhecido

LOCAL DE EXECUÇÃO | Desconhecido

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO | Armazém

DATAÇÃO

SÉCULO(S) | Séc. XIX

ORIGEM

HISTORIAL | -

DIMENSÕES

ALTURA (CM) | 200 cm

LARGURA (CM) | 74 cm

PROFUNDIDADE (CM) | 74 cm

VALIDAÇÃO

PREENCHIDO POR | Diogo Cardoso

DATA | 22/04/2025

VALIDADO POR |

DATA |